

## **Ventilační a kondenzační bubnové sušičky vyráběné společností Indesit, které byly prodávány pod obchodními názvy Hotpoint\*, Hotpoint-Ariston, Ariston, Indesit, & Creda**

### Popis výrobku:

Ventilační a kondenzační bubnové sušičky vyráběné společností Indesit, které byly prodávány pod obchodními názvy Hotpoint\*, Hotpoint-Ariston, Ariston, Indesit, & Creda, a to v období od dubna 2004 do října 2015.

### Nebezpečí:

Na základě záznamů o incidentech, vrácených výrobců a testování závad bylo zjištěno, že žmolky/malé kousky tkaniny mohly uvíznout kolem zadního těsnění bubnu. Části těchto žmolků/malých kousků tkaniny se mohly potencionálně uvolnit a spadnout do blízkosti topného tělesa sušičky. V takovém případě se mohlo stát, že tyto části žmolků/malých kousků tkaniny vzplály. Pokud by došlo ke vzplanutí většího počtu drobných žmolků textilií, mohlo by se stát, že oheň projde vstupní mřížkou do bubnu a způsobí vzplanutí veškerého oblečení v bubnu.

### Opatření:

Společnost Indesit nyní zahajuje postupnou kampaň nápravných opatření za účelem úpravy nových výrobců. Zároveň v rámci této kampaně bude umožněna spotřebitelům úprava stávajících sušiček.

Informace pro spotřebitele je uvedena na webových stránkách společnosti

<https://safety.indesit.eu/?lang=cz>