



Respirátory



Při výběru obličejových respirátorů (OOP) hledejte značku **CE** na obalu a na respirátoru samotném. A dále byste měli najít 4-místné číslo oznámeného subjektu (NB).



Ujistěte se, že respirátor plně pokrývá váš nos a ústa a že vám dobře sedí pod bradou. Zkontrolujte, zda respirátor má drátek na nosní části, který zabraňuje unikání vzduchu shora masky.



Vyhýbejte se respirátorům, které jsou vyrobeny z neprodyšného materiálu.

