

Upozornění pro spotřebitele

Lavinový vyhledávač Black Diamond RECON LT



Společnost Black Diamond Equipment vydává **dobrovolné opatření stažení z oběhu** pro výrobek lavinový vyhledávač Recon LT, aby provedl aktualizaci firmwaru.

Lavinový vyhledávač Recon LT může nečekaně vstoupit do vyhledávacího režimu, i když rotační spínač zůstává v pozici odeslání. Tuto poruchu lze rychle a snadno vyřešit, a to aktualizací firmwaru na verzi v1.3 nebo novější. Spotřebitelé, kteří vlastní lavinový vyhledávač Black Diamond Recon LT, by jej měli okamžitě přestat používat a aktualizovat své zařízení stažením bezplatné aplikace PIEPS pro zařízení se systémem iOS nebo Android a to připojením lavinového vyhledávače přes Bluetooth a pokračovat podle návodu na obrazovce. Další možností je poslat zařízení do servisního střediska výrobce, který provede aktualizaci zdarma (včetně poštovného) nebo je společností Black Diamond nabízena plná náhrada.

Více informací:

https://www.blackdiamondequipment.com/en_US/content/recon-lt-recall/

Produkt

Toto dobrovolné opatření se vztahuje na všechny lavinové vyhledávače Recon LT vyrobené a prodané v období od května 2021 do března 2023, jejichž první čtyři číslice ze sériového čísla jsou v rozmezí od 2119 – 2239. Sériové číslo lze zjistit připojením zařízení přes aplikaci PIEPS přes Bluetooth.

Lavinový vyhledávač Recon LT byl prodáván buď samostatně anebo jako součást lavinových setů. Popis dotčených modelů je zde:

SKU	UPC	Popis stylu
BD1510070000ALL1	793661495475	BD RECON LT BEACON
BD1510100000ALL1	793661512837	BD ALPINE AVY SAFETY SET
BD1510110000ALL1	793661518532	BD RECON AVY SAFETY SET

Doporučení

Spotřebitelé by měli okamžitě přestat používat lavinový vyhledávač Black Diamond Recon LT. Firmware pro lavinový vyhledávač musí být aktualizován zdarma přes aplikaci PIEPS pro zařízení se systémem iOS nebo Android. Další možností je kontaktování společnosti Black Diamond pro vrácení peněz.

Pro více informací o dobrovolném opatření týkající se lavinového vyhledávače Black Diamond, kontaktujte společnost na tel. +431 2537 459 333 od 9 – 17hod., pondělí až pátek nebo mail: 2023reconLTrecall@bdel.com

Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

S pozdravem
Black Diamond